



STYCCOBOND F40

Adeziv puternic cu legătură dublă



Scanați pentru a urmări
videoclipul de prezentare
a produsului



DATE DESPRE PRODUS


PREZENTARE

STYCCOBOND F40 este un adeziv din emulsie de polimeri sintetici, fără solvent, special creat pentru a permite o legătură ușor de îndepărtat a straturilor de bază. De asemenea, poate fi utilizat ca adeziv pentru crearea unei legături permanente sau temporare la fixarea mochetei. Este un adeziv acrilic care formează un strat permanent și transparent la uscare.

Tipul legăturii obținute este influențat de momentul în care mocheta este aplicată peste adeziv. Aplicarea mochetei peste adeziv odată ce acesta este uscat permite dezlipirea mochetei sau a stratului de bază la nevoie, fără a strica mocheta sau stratul de bază. Aplicarea mochetei peste adezivul încă neuscat determină formarea unei legături permanente. Poate fi aplicat peste instalațiile obișnuite de încălzire prin pardoseală.

STYCCOBOND F40 poate fi utilizat pentru fixarea unei game variate de mochete, inclusiv pe cele cu garnitură de păsă, secundară, unitară și multe altele. Este, de asemenea, potrivit pentru fixarea stratului de bază, fiind creat special pentru aceste tipuri de legături.

Consultați Ghidul adezivilor F. Ball recomandați pentru detalii privind utilizarea în cazul anumitor tipuri de mochete.



STYCCOBOND F40 a fost testat conform standardelor Organizației Internaționale Maritime și aprobat pentru instalarea pardoselilor în uzul maritim.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP, pe o suprafață dură, netedă și uscată, precum sapele de beton sau nisip/ciment, furnir, pal, plăci fibrolemnoase de mare densitate.

Suprafețele dure de asfalt trebuie să fie acoperite adecvat cu un strat de minim 3 mm de sapă autonivelantă STOPGAP.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat direct pe suprafețele neabsorbante, de exemplu, membranele impermeabile STOPGAP din rășină epoxidică, oțelul tratat împotriva coroziunii, terrazzo și dalele din granit.

Pentru detalii despre alte suprafețe de suport, contactați Departamentul tehnic.

INFORMAȚII TEHNICE

Culoare	Alb
Consistență	Lichid vâcos
Rata de acoperire a suprafeței (aprox.)	5.4 m ² per litru, cu o spatulă de 1,5 mm x 5 mm
Timp de uscare (aprox.)	40 de minute, în funcție de temperatură, umiditate și capacitatea de absorbție a suprafeței de suport



CARACTERISTICI

- Oferă opțiunea de lipire nepermanentă pentru mochete și sistemele de suport
- Fără solvent
- Aprobat pentru utilizarea în industria maritimă

STANDARDE

Toate aspectele legate de instalarea pardoselilor trebuie să fie în concordanță cu cerințele Codului britanic standard pentru bune practici, adică BS 5325 (Instalarea pardoselilor textile) și specificațiile suplimentare.

AMBALAREA

Găleată 15 litri

Găleată 5 litri

CÂT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ	APLICATOR	SUPRAFAȚĂ ACOPERITĂ/UNITATE
15 litri	1,5 mm x 5 mm	81 m ²
5 litri	1,5 mm x 5 mm	27 m ²

Notă: Rata de acoperire depinde de starea și de capacitatea de absorbție a suprafeței de suport.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este esențială pentru instalarea corectă a oricărui tip de pardoseală. Suprafețele de suport trebuie să aibă o structură dură, netedă și uscată (< 75% RH) și nu trebuie să existe lapte de ciment sau orice alți contaminanți care pot afecta adeziunea. Utilizați STYCCOCLEAN C140 pentru a îndepărta urmele de grăsime, ulei, săpun etc. de pe suprafețele neabsorbante.

Sapele de beton și nisip/ciment trebuie să fie întărite complet și orice urmă de lapte de ciment sau de alte tratamente de suprafață trebuie să fie eliminate. Temperatura podelei trebuie să fie menținută la peste 10 °C pe parcursul aplicării și uscării adezivului. Încălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprită cu cel puțin 48 de ore înainte, în timpul și după aplicare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să solicitați Ghidul F. Ball de pregătire a suprafețelor de suport.

SUPRAFEȚE DE SUPORT UMEDE

Umiditatea relativă (RH) a suprafeței de suport poate fi măsurată utilizând hidrometrul digital F. Ball. În cazul în care umiditatea relativă (RH) este mai mare de 75%, este necesară aplicarea unei bariere de umiditate STOPGAP adecvate.

NETEZIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura un nivel corespunzător de aderență pentru suprafețele accidentate, este recomandată pregătirea acestora folosind o sapă autonivelantă STOPGAP.

AMORSAREA

Suprafețele de suport cu o capacitate de absorbție mare, cum ar fi sapele de nisip/ciment și placajele lemnoase, pot determina uscarea rapidă a adezivului, ceea ce înseamnă reducerea timpului de utilizare. În acest caz, utilizați amorsa STOPGAP P131 diluată cu patru părți de apă și amestecați până la omogenizare. Aceasta trebuie să fie complet uscată înainte de a începe instalarea.

Sapele cu sulfat de calciu uscate și pregătite corespunzător, de exemplu, suprafețele anhidrice, trebuie să fie amorsate cu STOPGAP P121.

APLICAREA ADEZIVULUI SISTEM LEGĂTURĂ DUBLĂ

- **Mochete - fixate temporar** Se ține spatula aplicatoare în unghi de 60° și se aplică adezivul uniform pe toată suprafața. Permiteți uscarea completă a adezivului, până când se obține un strat transparent, înainte de aplicarea mochetei. Respectând instrucțiunile producătorului mochetei, întindeți mocheta și presați din centru către margini pentru a elimina golurile de aer; apoi aplicați presiune cu o rolă specială de 68 kg, de la un capăt la celălalt.

Legătură temporară - suprafețe de suport - Aplicați adezivul pe suport folosind o spatulă, în funcție de specificațiile producătorului substratului. Permiteți uscarea completă a adezivului până la obținerea unui strat transparent, înainte de aplicarea suprafeței de suport. Respectați instrucțiunile producătorului suprafeței de suport, întindeți materialul și presați din centru către margini pentru a elimina golurile de aer și apoi presați cu STYCCOBOND GLYDA sau cu o mătură cu peri moi pentru a asigura aderența completă. Mocheta poate fi apoi lipită permanent peste suprafața de suport cu adezivul recomandat, utilizând tehnicile uzuale de instalare.

- **Mochete - cu legătură permanentă** Se ține spatula aplicatoare la un unghi de 60° și se aplică adezivul uniform pe toată suprafața. Lăsați adezivul peste suprafața timp de 10 - 15 minute, înainte de a aplica mocheta. Respectând instrucțiunile producătorului mochetei, întindeți mocheta și presați din centru către margini pentru a elimina golurile de aer; apoi aplicați presiune cu o rolă specială de 68 kg, de la un capăt la celălalt. Poate fi necesară rularea mochetei după 30 minute, în funcție de condiții, pentru a asigura menținerea aderenței complete.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Dacă este specificată o legătură temporară, nu aplicați suprafața de suport sau mocheta înainte ca adezivul să fie complet uscat, deoarece acest lucru va afecta dezlipirea sa și se poate forma o legătură permanentă. Nu permiteți încărcarea/transportul până la instalarea completă a tuturor mochetei fixate cu adeziv. Covorul □i stratul de bază trebuie aclimatizate strict în conformitate cu producătorii instrucțiunilor. Nu toate tipurile de mocheta sunt adecvate pentru a fi aplicate peste suprafața de suport, de aceea cereți sfatul producătorului înainte de a începe instalarea. Nu aplicați adezivul într-un strat prea subțire pentru că astfel se va reduce adeziunea.

Vă sugerăm să întrețineți mocheta prin metode uscate de curățare în locul celor umede, reducând astfel riscul deteriorării aderenței cauzate de utilizarea excesivă a soluțiilor de curățare.

ACCESORII

Spatula STYCCOBOND 1,5 mm x 5mm „V”, rola specială de pardoseală F. Ball de 68 kg, STYCCOBOND GLYDA.

Accesoriile trebuie să fie curățate cu apă caldă și săpun cât timp adezivul nu este uscat.

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 30 °C.
A se proteja de îngheț.

PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni în recipiente nedesfăcute și depozitate în condiții corespunzătoare.

RECOMANDĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA

Acest produs nu este clasificat. Obțineți Fișele cu date de securitate și urmați sfaturile oferite. Acestea pot fi găsite la www.f-ball.com sau pot fi obținute la punctul de vânzare sau de la F. Ball and Co. Ltd., la adresa menționată mai jos.

Condițiile pot varia. Pentru a vă asigura că acest produs este adecvat și pentru a confirma actualitatea fișei cu date, contactați Departamentul tehnic.

Pentru mai multe informații despre produsele F. Ball sau pentru asistență tehnică mai detaliată, contactați:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Marea Britanie

Telefon: +44 (0) 1538 361633
Adresa de e-mail: mail@f-ball.com

www.f-ball.com

