



STYCCOBOND F66

Adhesivo de contacto libre de disolventes



Escanear para ver el video sobre el producto



DATOS SOBRE EL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

STYCCOBOND F66 es un adhesivo de contacto libre de disolventes que aporta una alternativa más segura a los productos convencionales con disolventes. El adhesivo debe aplicarse con aplicador acanalado y/o esponja. Es adecuado para instalaciones normales de calefacción bajo el suelo. La creación de una unión instantánea lo hace especialmente adecuado para usar sobre superficies verticales.

STYCCOBOND F66 se puede usar para pegar bordes de PVC y caucho, espacios cóncavos y mampelanes, suelos y papeles pintados con superficie de PVC, caucho, corcho y la mayoría de los textiles.

Remítase a la Guía de Adhesivos Recomendados de F. Ball para ver más detalles sobre superficies y papeles pintados específicos.

El asfalto de suelo en buen estado debe alisarse con un mínimo de 3 mm de la base de alisamiento apropiada.



STYCCOBOND F66 está homologado con los estándares de la Organización Marítima Internacional y ha sido aprobado para su uso en instalaciones de suelos en alta mar. Homologación USCG N.º 164/112/1121/WCL MED0404.

STYCCOBOND F66 se puede usar sobre contrapisos de enlucido, cemento, madera, piedra, metal y UPVC.

Para más detalles sobre otras superficies póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico.



CARACTERÍSTICAS

- Libre de disolventes
- Adecuado para usar sobre superficies verticales
- Buenas propiedades de secado
- Homologado para uso marino

ESTÁNDARES

Todos los aspectos de la instalación de superficies de recubrimiento para suelos deben cumplir los requisitos del Código de Práctica Británico relevante BS 8203 (Instalación de suelos resistentes) o BS 5325 (Instalación de suelos textiles) y sus especificaciones suplementarias.

ENVASES

Cubo de 5 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Consistencia	Cre moso
Cobertura (aprox.)	5 m ² por litro por capa o 125 metros lineales de espacios cóncavos de 100 mm de ancho por cada 5 litros con aplicador acanalado 9 m ² por litro por capa con aplicador de esponja
Tiempo de aplicación	Una vez aplicado, el adhesivo debe dejarse secar durante unos 30-40 minutos. Una vez transcurrido este tiempo las dos superficies pueden unirse antes de que transcurran 7 horas. Si el tiempo de aplicación supera las 7 horas deberá usarse la reactivación por calor.
Tiempo de secado	Desde 30 minutos

¿CUÁNTO MATERIAL?

TAMAÑO DEL ENVASE	APLICACIÓN	COBERTURA POR UNIDAD
5 litros	1,4 mm x 2,5 mm	25 m ²
5 litros	Aplicador de esponja	45 m ²

Nota: La cobertura depende del estado y absorción del contrapiso o superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es esencial preparar el contrapiso adecuadamente para instalar correctamente el suelo o papel pintado. Las superficies deben estar en buen estado, liso, seco (<75 % HR) y libre de lechada de cemento o contaminantes que afecten a la adhesión. Use STYCCOCLEAN CI40 para eliminar la grasa, aceite, abrillantador, jabón etc. de los sustratos no absorbentes.

Las paredes deben estar libres de papel pintado o de revestimiento así como de adhesivos anteriores. Es necesario eliminar las películas de pintura. Es necesario eliminar el moho y tratar la superficie con un producto fungicida libre de cobre.

Todas las superficies deben incorporar un elemento antihumedad adecuado, por ejemplo DPC en las paredes y DPM en los suelos.

Las soleras de hormigón y arena/cemento deben estar completamente secas y sin lechada de cemento o tratamiento de superficie. La temperatura del suelo debe mantenerse por encima de 5 °C durante la aplicación y secado del adhesivo. La calefacción por suelo radiante debe apagarse por lo menos 48 horas antes y después de la aplicación.

Para obtener información detallada, pida nuestra Guía de Preparación del Contrapiso.

IMPRIMACIÓN

Utilice STOPGAP P121 sin diluir o STOPGAP P131 diluido sobre superficies muy absorbentes adecuadamente preparadas siguiendo las instrucciones de la Ficha Técnica correspondiente.

TIEMPO DE SECADO

Normalmente 30-40 minutos, aunque el tiempo de secado depende de la temperatura/humedad ambiental.

Se puede acelerar el secado utilizando aire caliente sobre la película de adhesivo.

Debe tenerse cuidado de no calentar en exceso ciertos suelos y papeles pintados pues pueden distorsionarse.

APLICACIÓN DEL ADHESIVO

Use el aplicador a un ángulo de 60° para aplicar el adhesivo sobre una cara (preferiblemente la cara absorbente) y la esponja para extender la película sobre la superficie correspondiente a adherir. Deje que el adhesivo se seque al tacto antes de unir las dos superficies, y a continuación haga presión desde el centro hacia los extremos para evitar atrapar aire, asegurándose de que haga buen contacto en toda la zona. Utilice un rodillo para suelos de 68 kg sobre la superficie. Aplique presión sobre los papeles pintados con un rodillo de mano.

Se recomienda aplicar el adhesivo con una esponja sobre superficies suaves no absorbentes. Es importante asegurarse de aplicar el adhesivo uniformemente sobre ambas superficies.

Es posible pegar ciertas superficies sobre contrapisos absorbentes aplicando el adhesivo a una parte. El adhesivo se debe aplicar con la paleta acanalada sobre el contrapiso, poniendo la superficie cuando esté todavía húmedo. Remítase al Departamento de Servicio Técnico acerca de dudas sobre superficies específicas.

PRECAUCIONES

Al pegar superficies sobre peldaños y contrahuellas, asegúrese de aplicar suficiente cantidad de adhesivo utilizando el aplicador acanalado.

Es esencial colocarlo correctamente puesto que se forma una unión inmediata entre las dos superficies al juntarlas.

Al usar el aplicador de esponja, debe tener cuidado de aplicar suficiente cantidad de adhesivo. No lo aplique demasiado fino ni supere la cobertura indicada.

El aplicador acanalado en 'V' debe usarse para aplicar el adhesivo sobre superficies con parte inferior de textura o perfilada.

HERRAMIENTAS

aplicador acanalado en 'V' de 1,4 mm de profundo en los centros de 2,5 mm. Aplicador de esponja. Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO

Guardar entre 5 °C y 30 °C. Proteger de las heladas.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

12 meses en envase sin abrir guardado en buenas condiciones.

CONSEJOS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Solicite las Fichas de Información sobre Seguridad y respete los consejos que incluyen.

La puede descargar en www.f-ball.co.uk o pedirla en el punto de venta o a F. Ball and Co. Ltd. en la dirección que se indica más abajo.

Las condiciones de cada lugar varían. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para asegurarse de que este producto sea adecuado y que esta ficha técnica esté actualizada.

Para más información sobre los productos F. Ball o para una asistencia técnica más detallada, póngase en contacto con:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Reino Unido

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Fax de Asistencia Técnica: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

